

(様式1)

30南教総第417号

平成30年9月26日

文部科学大臣 殿

長崎県南島原市長

松本 政博 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

南島原市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成26年度～平成28年度（3年間）

（担当）

南島原市教育委員会教育総務課

住所：長崎県南島原市南有馬町乙1023番地

電話：0957-73-6701

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成30年8月1日 自己点検・評価検討会議開催
平成30年8月28日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

外部有識者を含む自己点検・評価検討会議で評価する。
2名の有識者による上記会議において、以下のスケジュールで2回開催して客観的に評価をする。

- ・第1回会議では整備方針等について検証を行った。
施設整備計画に記載を行った事業に対し、策定した指標等に基づき目標達成度合いの計測を行った。
- ・第2回会議で、評価結果について決定を行った。
- ・事後評価後、ホームページで公表を行う。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
防災機能強化事業の非構造部材耐震化改修工事については9施設、大規模改造(老朽)については1施設、社会体育施設耐震化については1施設、今回実施し、施設の安全性向上を図ることができた。
事業を実施できなかった口之津体育館の社会体育館耐震化については、改めて関係者と協議の上、再度検討することとする。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった ※いずれかを選択する

【所見】

堂崎小学校屋内運動場の大規模改造(老朽)については、計画どおり実施し、施設の老朽化の改善を図った。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった ※いずれかを選択する

【所見】

防災機能強化事業の非構造部材耐震化改修工事の9施設について実施できたことは、学校の安全性向上を図ることが出来たと言える。
社会体育施設耐震化事業について、加津佐山口体育館は実施したが、口之津体育館については実施できず、改めて関係者と協議の上、再度検討することとする。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった ※いずれかを選択する

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった ※いずれかを選択する

【所見】

該当なし

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった ※いずれかを選択する

【所見】

該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
加津佐山口体育館	(2)	28	社会体育施設耐震化	-	S	H26.8～H26.11	H26.11.14	事業費の増大により一旦取り下げ。要再検討。	工期延長あり、H28一般会計第2次補正予算にて対応
口之津中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H27.8～H28.1	H28.1.7		
南有馬中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H27.8～H28.1	H28.1.15		
布津中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H27.8～H28.2	H28.2.15		
深江中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H27.8～H28.2	H28.2.12		
口之津体育館	(2)	28	社会体育施設耐震化	-	S	未実施	未完了		
加津佐中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H27.12～H29.12	H29.12.18		
北有馬中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H27.12～H29.8	H29.8.11		
西有家中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H27.12～H29.10	H29.10.12		
堂崎小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	S	H28.12～H29.12	H29.12.18		
有家中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12～H29.10	H29.10.10		
有家中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.12～H29.10	H29.10.30		