

園児等子供が日常的に集団で移動する経路における対策必要箇所一覧表（南島原市）

令和2年1月末時点

【対策必要箇所】

道路管理者（国）	0箇所	うち対策完了	0箇所
道路管理者（県）	10箇所	うち対策完了	0箇所
道路管理者（南島原市）	7箇所	うち対策完了	2箇所
交通管理者（県警）	1箇所	うち対策完了	0箇所

※対策内容が決定しているものについては、対象施設等と現場点検を行ったうえで決定したものです。

対象施設	路線名	所在地	危険理由・状況	対策内容	実施者	対策済	対策完了年度 (予定)
1 野田保育園	一般国道251号	南島原市加津佐町乙337-1	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・鋼製ボラード設置	道路管理者 (県)	未済	R2年度
2 竜石保育園	一般国道251号	南島原市北有馬町694-1	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・鋼製ボラード設置	道路管理者 (県)	未済	R4年度以降
3 認定こども園 白百合保育園	一般国道251号	南島原市有家町小川365-1	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・鋼製ボラード設置	道路管理者 (県)	未済	R4年度以降
4 認定こども園 たちばなこども園	一般国道251号	南島原市布津町1463-3	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・防護柵設置 ・鋼製ボラード設置	道路管理者 (県)	未済	R4年度以降
5 深江保育園	一般国道251号	南島原市深江町丙38	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・防護柵設置 ・鋼製ボラード設置	道路管理者 (県)	未済	R4年度以降
6 認定こども園 深江幼稚園	一般国道251号	南島原市深江町丁1833	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・鋼製ボラード設置	道路管理者 (県)	未済	R2年度
7 須川保育園	一般国道251号	南島原市西有家町須川1230-1	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・鋼製ボラード設置	道路管理者 (県)	未済	R1年度

8	須川保育園	主要地方道雲仙西有家線	南島原市西有家町須川1111-1	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・鋼製ポラード設置	道路管理者 (県)	未済	R2年度
9	須川保育園	主要地方道雲仙西有家線	南島原市西有家町須川1470先	・横断歩道がない	・対策検討中	長崎県警察	未済	R2年度
10	南島原しんきりこども園	一般県道雲仙有家線	南島原市有家町尾上3102	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・鋼製ポラード設置	道路管理者 (県)	未済	R2年度
11	愛宕保育園	一般県道加津佐停車場山口線	南島原市加津佐町己3354	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・歩道設置拡幅 ・鋼製ポラード設置	道路管理者 (県)	未済	R2年度
12	口之津保育園	市道貝瀬線	口之津町丙1978番地4地先	・転落防護柵は設置してあるが、園児が躓いた場合、ビームと路面とのスペースが広く、河川へ転落する危険性あり	・転落防護柵設置	道路管理者 (市)	未済	R3年度
13	口之津保育園	市道貝瀬小利線	口之津町丁4164番地1地先	・転落防護柵は設置してあるが、園児が躓いた場合、ビームと路面とのスペースが広く、河川へ転落する危険性あり	・転落防護柵設置	道路管理者 (市)	未済	R3年度
14	口之津保育園	市道宮脇2号線	口之津町丁3807番地2地先	・道路幅員が狭く外側線がないため、通行に危険性あり	・区画線整備	道路管理者 (市)	未済	R3年度
15	大江保育園	市道釜蓋線	南有馬町乙763番地1地先	・道路幅員が狭く世界遺産送迎バスが頻繁に通るため、通行に危険性あり	・誘導看板設置	道路管理者 (市)	○	R1年度
16	大江保育園	市道釜蓋線	南有馬町乙324番地1地先	・転落防護柵は設置してあるが、園児が躓いた場合、ビームと路面とのスペースが広く、排水路へ転落する危険性あり	・転落防護柵設置	道路管理者 (市)	未済	R3年度

17	南島原はらじょうこども園	市道釜蓋線	南有馬町乙763番地1地先	・道路幅員が狭く世界遺産送迎バスが頻繁に通るため、通行に危険性あり	・誘導看板設置	道路管理者 (市)	○	R1年度
18	南島原はらじょうこども園	市道釜蓋線	南有馬町乙324番地1地先	・転落防護柵は設置してあるが、園児が躓いた場合、ビームと路面とのスペースが広く、排水路へ転落する危険性あり	・転落防護柵設置	道路管理者 (市)	未済	R3年度