

目次

序文・例言・凡例

第1章 計画策定の沿革と目的

第1節 計画策定の沿革	1
第2節 計画の目的	2
第3節 計画の対象範囲	2
第4節 委員会の設置・経緯	4
1) 委員会の構成	4
2) 委員会開催の経緯	5
第5節 関連諸計画の整理	5
第6節 計画期間の検討	7

第2章 史跡原城跡の概要

第1節 南島原市の位置と自然環境	8
1) 位置	8
2) 地形	8
3) 地質	9
4) 気候	9
5) 植生	12
第2節 南島原市の社会環境	14
1) 人口	14
2) 産業	14
3) 交通	15
4) 観光	18
5) 公共施設	19
6) 法規制	22
第3節 南島原市の歴史的環境	22
1) 古代以前	22
2) 中世	23
3) 近世	24
4) 近現代	24
5) 指定文化財	25
第4節 原城跡の立地・構造・歴史	29
第5節 史跡指定状況と経緯	44
1) 指定前の経過と指定に至る経緯	44
2) 指定の状況	44
3) 指定後の経過	46

第6節	発掘調査の概要と成果	49
1)	発掘調査の経緯および履歴	49
2)	遺構の概要	55
3)	遺物の概要	58
4)	調査成果のまとめ	60
第7節	指定地の状況	61
1)	土地所有の状況	61
2)	土地利用の状況	61
3)	法規制	65
第8節	世界遺産登録（長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産）における 史跡原城跡の構成資産としての位置付け	71
1)	遺産の概要	71
2)	原城跡の構成資産としての位置付け	71

第3章 史跡の本質的価値と構成要素

第1節	原城跡の本質的価値の明示	73
第2節	新たな価値評価の視点の明示	74
第3節	構成要素の特定	75
1)	原城跡の構成要素	75
2)	構成要素の概要	86
3)	石垣の分類	94

第4章 現状と課題

第1節	保存管理の現状と課題	98
1)	指定地全体の現状	98
2)	指定地全体の課題	99
3)	構成要素ごとの保存管理の現状と課題	100
第2節	活用の現状と課題	104
1)	指定地全体の現状	104
2)	指定地全体の課題	105
3)	構成要素ごとの活用の現状と課題	107
第3節	整備の現状と課題	108
1)	指定地全体における整備の現状	108
2)	指定地全体における整備の課題	109
3)	構成要素ごとの整備の現状と課題	110
第4節	運営・体制整備の現状と課題	120
1)	保存管理における運営・体制の現状と課題	120
2)	活用における運営・体制の現状と課題	120
3)	整備における運営・体制の現状と課題	121

第5章 大綱・基本方針

第1節 大綱	122
第2節 基本方針	122
1) 保存管理の基本方針	122
2) 活用の基本方針	122
3) 整備の基本方針	123
4) 運営・体制の基本方針	123

第6章 保存管理

第1節 保存管理の方向性	124
1) 保存管理の方向性	124
2) 地区区分ごとの保存管理方針	124
第2節 保存管理の方法	126
1) 基本的な保存管理方法	126
2) 構成要素ごとの保存管理方法	127
3) 現状変更及び保存に影響を及ぼす行為の取扱方針及び取扱基準	131

第7章 活用

第1節 活用の方向性	135
1) 調査・研究成果の公開	135
2) 学校教育・生涯学習・社会体育の場としての活用	135
3) 地域振興の場としての活用	135
4) 観光資源としての活用	135
第2節 活用の方法	135
1) 調査・研究成果の公開	135
2) 学校教育・生涯学習・社会体育の場としての活用	136
3) 地域振興の場としての活用	136
4) 観光資源としての活用	136

第8章 整備

第1節 整備の方向性	138
1) 保存のための整備	138
2) 活用のための整備	138
第2節 整備の方法	138
1) 保存のための整備の方法	138
2) 活用のための整備の方法	139
第3節 動線の設定	141

第9章 運営・体制の整備

第1節 運営・体制の整備の方向性	142
第2節 運営・体制の整備の方法	142

第10章 施策の実施計画の策定・実施

第1節 施策の実施計画の策定・実施	144
1) 施策の実施計画	144

第11章 経過観察

第1節 経過観察の方向性	146
第2節 経過観察の方法	146

参考文献一覧	148
--------	-----

表紙 … 「肥前国高来郡有馬浦城攻図」（大垣市立図書館所蔵）より

裏表紙 … 現在の史跡原城跡（西側上空より）

挿図目次

図 1-1	計画対象範囲図	3
図 2-1	南島原市の位置	8
図 2-2	南島原市付近の地形（山岳分布）	8
図 2-3	原城跡周辺の地形分類図	10
図 2-4	原城跡周辺の表層地質図	11
図 2-5	南島原市の気候	12
図 2-6	原城跡周辺の植生図	13
図 2-7	南島原市の世代別人口の推移	14
図 2-8	南島原市へのアクセス図	16
図 2-9	南島原市の主要道路図	17
図 2-10	南島原市の観光資源分布図	20
図 2-11	南島原市の公共施設分布図	21
図 2-12	南島原市の指定文化財分布図	27
図 2-13	原城跡周辺の遺跡分布図	28
図 2-14	原城跡の立地	29
図 2-15	三ノ丸にみられる堀切の表現	30
図 2-16	天草丸にみられる堀切の表現	30
図 2-17	内枳形の手口	30
図 2-18	外枳形として描かれた本丸池尻口	30
図 2-19	史跡指定範囲図	48
図 2-20	年度別調査箇所位置図（本丸）	53
図 2-21	年度別調査箇所位置図（本丸周辺・二ノ丸・三ノ丸）	54
図 2-22	原城跡 有馬氏時代の遺構等分布図	56
図 2-23	原城跡 島原・天草一揆の遺構等分布図	57
図 2-24	土地所有区分図	62
図 2-25	土地利用区分図	63
図 2-26	原城跡周辺の法規制範囲図（1）	69
図 2-27	原城跡周辺の法規制範囲図（2）	70
図 2-28	「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」構成資産及び 緩衝地帯の位置図	72
図 3-1	原城跡の本質的価値の概念図	73
図 3-2	原城跡の構成要素位置図（指定範囲周辺）	79
図 3-3	原城跡の構成要素位置図（指定範囲付近）	80
図 3-4	原城跡の構成要素位置図（本丸）	81
図 3-5	原城跡の構成要素位置図（公園施設・サイン等）	82
図 3-6	石垣分類図	97
図 4-1	整備実施状況配置図（1）（石垣保存措置）	113

図 4-2	整備実施状況配置図 (2) (遺構保存措置)	115
図 4-3	整備実施状況配置図 (3) (防災対策整備・法面復旧整備)	116
図 6-1	保存管理地区区分図	125
図 8-1	史跡内主要動線計画図	141
図 9-1	史跡原城跡の保存・活用のための体制図	143

表目次

表 1-1	関連計画一覧表	5
表 2-1	アクセス経路・交通手段と所要時間 (原城跡まで)	15
表 2-2	南島原市の主なイベント一覧	18
表 2-3	南島原市の指定文化財一覧	25
表 2-4	原城関連歴史年表	40
表 2-5	島原・天草一揆の経過	41
表 2-6	指定地地名・地域対応表	45
表 2-7	指定後の経過一覧表	46
表 2-8	発掘調査成果一覧	49
表 2-9	原城跡の主な遺構一覧	55
表 2-10	土地所有の状況	61
表 2-11	計画対象地にかかる関連法規 (法律) 一覧表	65
表 2-12	計画対象地にかかる関連法規 (条例) 一覧表	68
表 3-1	構成要素の整理表	75
表 3-2	指定地内の構成要素 (本質的価値を構成する諸要素)	77
表 3-3	指定地内の構成要素 (本質的価値を構成する諸要素以外の諸要素)	78
表 3-4	指定地周辺の構成要素	78
表 3-5	指定地内の構成要素 (本質的価値を構成する諸要素) の概要	86
表 3-6	指定地内の構成要素 (本質的価値を構成する諸要素以外の諸要素) の概要	91
表 3-7	指定地周辺の構成要素の概要	93
表 3-8	石垣の分類	94
表 4-1	指定地内の構成要素 (本質的価値を構成する諸要素) の現状と課題	100
表 4-2	指定地周辺の構成要素の現状と課題	104
表 4-3	指定地内の構成要素 (本質的価値を構成する諸要素以外の諸要素) の現状と課題	107
表 4-4	指定地周辺の構成要素の現状と課題	107
表 4-5	構成要素ごとの整備の現状と課題 (本丸および本丸周辺)	110
表 4-6	原城跡整備事業一覧 (年度別)	114
表 4-7	構成要素ごとの整備の現状と課題 (「本丸および本丸周辺」以外)	117

表 6-1	保存管理上の地区区分	124
表 6-2	本質的価値を構成する諸要素の保存管理方法	127
表 6-3	本質的価値を構成する諸要素以外の諸要素（保存・管理・活用に有効な要素） の保存管理方法	129
表 6-4	本質的価値を構成する諸要素以外の諸要素（その他の諸要素） の保存管理方法	130
表 6-5	指定地周辺を構成する諸要素の保存管理方法	131
表 6-6	地区ごとの現状変更の取扱基準	132
表 10-1	整備事業 当面年次計画	144
表 10-2	発掘調査 当面年次計画	144
表 10-3	施策の実施計画表	145
表 11-1	原城跡自己点検表	146

写真図版目次

写真 2-①	産地農産物	14
写真 2-②	特産品 島原手延そうめん	14
写真 2-③	有馬城攻図 天保 11 年（1840）・本丸部分拡大	32
写真 2-④	肥前国高来郡有馬浦原城攻図	33
写真 2-⑤	原城陣図	34
写真 2-⑥	原城攻撃図	35
写真 2-⑦	島原合戦図	36
写真 2-⑧	原城攻囲図 寛文 8 年（1668）	37
写真 2-⑨	肥前国高来郡有馬原城図 寛永 15 年（1638）	38
写真 2-⑩	古戦古城之図（肥前國原古城ノ図）天保 7 年（1836）	39
写真 2-⑪	メダイと十字架	59
写真 2-⑫	出土人骨	59
写真 2-⑬	原城跡周辺の空中写真 1947 年（S22） 国土地理院	64
写真 2-⑭	原城跡周辺の空中写真 2018 年（H30）	64
写真 3-①	①曲輪（本丸）（※図 3-2）	83
写真 3-②	②石垣（※図 3-4）	83
写真 3-③	③外柵形虎口（※図 3-4）	83
写真 3-④	④本丸正門跡（※図 3-4）	83
写真 3-⑤	⑤本丸櫓台跡（※図 3-3）	83
写真 3-⑥	⑥多間櫓跡（※図 3-4）	83
写真 3-⑦	⑦曲輪（二ノ丸）（※図 3-2）	83
写真 3-⑧	⑧曲輪（二ノ丸出丸）（※図 3-2）	83
写真 3-⑨	⑨空堀（※図 3-3）	83

写真 3-10	⑩蓮池跡 (※図 3-3)	83
写真 3-11	⑪曲輪 (三ノ丸) (※図 3-2)	83
写真 3-12	⑫大手門跡 (※図 3-3)	83
写真 3-13	⑬土塁 (※図 3-3)	83
写真 3-14	⑭曲輪 (天草丸) (※図 3-2)	83
写真 3-15	⑮曲輪 (鳩山出丸) (※図 3-2)	83
写真 3-16	⑯竪穴建物跡群 (※図 3-4)	84
写真 3-17	⑰甬道跡 (※図 3-3)	84
写真 3-18	⑱茶臼山 (※図 3-3)	84
写真 3-19	⑲仕寄場 (立花仕寄) (※図 3-3)	84
写真 3-20	⑳破却された石垣 (※図 3-4)	84
写真 3-21	㉑破却された本丸正門跡 (※図 3-4)	84
写真 3-22	㉒破却された本丸埋門跡 (※図 3-4)	84
写真 3-23	㉓骨カミ地藏 (※図 3-4)	84
写真 3-24	㉔佐分利九ノ丞の碑 (※図 3-4)	84
写真 3-25	㉕板倉重昌碑 (※図 3-3)	84
写真 3-26	㉖鈴木重成建立供養碑 (※図 3-3)	84
写真 3-27	㉗総合案内所 (※図 3-5)	84
写真 3-28	㉘遺構等解説サイン (※図 3-5)	84
写真 3-29	㉙トイレ (※図 3-5)	84
写真 3-30	㉚バイオトイレ (※図 3-5)	84
写真 3-31	㉛東屋 (※図 3-5)	85
写真 3-32	㉜道標 (※図 3-5)	85
写真 3-33	㉝天草四郎の像 (※図 3-4)	85
写真 3-34	㉞浅間神社 (※図 3-3)	85
写真 3-35	㉟八幡神社 (※図 3-3)	85
写真 3-36	㊱市立南有馬中学校 (※図 3-3)	85
写真 3-37	㊲十字架のモニュメント (※図 3-4)	85
写真 3-38	㊳オランダ石火矢台 (※図 3-2・図 3-3)	85
写真 3-39	㊴鐘懸松跡 (※図 3-2・図 3-3)	85
写真 3-40	㊵井楼台 (※図 3-2・図 3-3)	85
写真 3-41	㊶有馬キリシタン遺産記念館 (※図 3-2)	85
写真 3-42	㊷駐車場 (大手口) (※図 3-5)	85
写真 3-43	㊸駐車場 (国道沿い) (※図 3-5)	85
写真 3-44	㊹あこう街道 (遊歩道) (※図 3-5)	85
写真 4-①	日常管理の除草作業	100
写真 4-②	豪雨災害による被災状況	100
写真 4-③	校外学習の様子	106
写真 4-④	地元中学生による清掃活動	106

写真 4-⑤	原城マラソン	106
写真 4-⑥	原城一揆まつり	106
写真 4-⑦	崩落防止対策工事	109
写真 4-⑧	二ノ丸の仮設休憩所	109
写真 4-⑨	専門委員会開催の様子	121
写真 7-①	レンタサイクル置場	137