

工 事 成 績 評 定 結 果

令和5年4月～6月

NO	工事名	工事場所	評定点
1	有家総合運動公園グラウンド夜間照明改修工事	有家町小川	79
2	口之津小学校駐車場舗装改修工事	口之津町丁	70
3	深江小学校プール槽改修工事	深江町丁	73
4	深江第2分団詰所新築工事	深江町戊	71
5	南有馬中学校校舎塔屋部防水改修工事	南有馬町乙	69

工 事 成 績 評 定 結 果

令和5年7月～9月

NO	工事名	工事場所	評定点
1	普通河川渡瀬川緊急浚渫工事	布津町甲	71
2	普通河川矢櫃川緊急浚渫工事	北有馬町戊	74
3	平山農道2工区整備工事（舗装工）	北有馬町乙	73
4	貝崎漁港機能保全工事	布津町甲	76
5	岡地区 田・水路 災害復旧工事	南有馬町丁	71
6	市道休場棚石1号線（休場工区）道路改良工事	西有家町慈恩寺	74
7	市道出水路木線道路改良工事（栄原工区）（舗装工）	加津佐町丁	74
8	市道南島原自転車道線整備工事 南有馬18工区(有馬川下部工)	南有馬町戊	67
9	市道吉川中谷線道路改良工事	南有馬町甲	72
10	普通河川メメド川緊急浚渫工事	深江町甲	75
11	市道西広野大窪原線外4線道路改良工事	有家町尾上	72
12	北岡地区農道整備工事（4工区）	南有馬町戊	72
13	市道南島原自転車道線整備工事 西有家2工区	西有家町龍石	76
14	普通河川西正寺川（1）災害復旧工事	北有馬町丙	76
15	市道南島原自転車道線外整備工事 深江（1）	深江町丙	74
16	グリーンロード深江1号線側溝整備工事（その1）	深江町丁	69
17	南有馬中学校校舎内部建具改修工事(1期)	南有馬町乙	76

工 事 成 績 評 定 結 果

令和5年10月～12月

NO	工事名	工事場所	評定点
1	準用河川清水川緊急浚渫工事	西有家町慈恩寺	74
2	北岡地区排水路整備工事	南有馬町戊	70
3	普通河川堂山川緊急浚渫工事	有家町原尾	71
4	市道本町池平線配水管布設工事	深江町戊	72
5	市道南島原自転車道線外整備工事 深江(2)	深江町丙	75
6	準用河川有家川緊急浚渫工事	有家町尾上	72
7	グリーンロード加津佐線舗装整備工事(櫛山2工区)	加津佐町乙	75
8	南島原市消波ブロック設置工事	布津町	68
9	普通河川西正寺川(2)災害復旧工事	北有馬町丙	74
10	西正寺第2団地外壁改修工事	北有馬町丙	73
11	北有馬ふれあい交流広場法面未然防止工事	北有馬町丙	69
12	口之津小学校屋内運動場照明LED改修工事	口之津町丁	74
13	愛宕団地給湯設備工事	加津佐町己	75
14	普通河川大丸川(2)災害復旧工事	北有馬町丙	75
15	市道向堀切線道路改良工事	北有馬町丁	71
16	市道磯屋敷線、貝瀬小利線道路改良工事	口之津町丙・丁	70
17	普通河川大丸川(1)災害復旧工事	北有馬町丙	74
18	七ツ川地区 水路 災害復旧工事	南有馬町己	70
19	堂崎小学校屋内運動場屋根防水改修工事	有家町大苑	74
20	深江中学校校舎照明LED改修工事	深江町丁	75
21	寺田団地外壁改修工事	布津町甲	74
22	面無橋駐車場整備工事	北有馬町丁	75
23	市道小川堀切線道路改良工事(小川交差点)	有家町小川	75
24	潮入崎地区急傾斜施設整備工事	布津町丙	73
25	有家保健センター空調設備改修工事	有家町山川	80
26	普通河川高江川(1)外災害復旧工事	北有馬町丁	71
27	準用河川引無田川緊急浚渫工事	西有家町須川	72
28	普通河川大丸川(7)災害復旧工事	北有馬町丙	71
29	普通河川高江川(4)災害復旧工事	北有馬町丁	73
30	道路改良工事(市道出水路木線(栄原工区))に伴う布設替工事	加津佐町丁	75
31	北谷地区配水管布設替工事(2工区)	北有馬町己	71

工 事 成 績 評 定 結 果

令和6年1月～3月

NO	工事名	工事場所	評定点
1	深江中学校校舎他トイレ洋式化改修工事	深江町丁	75
2	市道南島原自転車道線舗装工事 加津佐・北有馬工区	加津佐町己・北有馬町戊	72
3	北有馬老人福祉センター屋根防水改修工事	北有馬町戊	73
4	下鬼塚団地外壁改修工事	有家町蒲河	68
5	加津佐中学校屋内運動場照明LED改修工事	加津佐町己	75
6	深江地区配水管布設工事（2）	深江町乙・丙	76
7	普通河川西正寺川（3）災害復旧工事	北有馬町丙	71
8	塔之坂地区外災闊地がけ崩れ対策工事	南島原市	78
9	蒲河団地屋上防水改修工事	有家町蒲河	77
10	深江地区配水管布設工事（4）	深江町丁	73
11	重要給水施設配水管布設替工事（口之津）	口之津町甲	70
12	市道南島原自転車道線整備工事 有家5-2工区	有家町蒲河～石田	73
13	市道南島原自転車道線整備工事 有家3-2工区	有家町大苑	69
14	市道南島原自転車道線整備工事 深江7工区	深江町丁	74
15	準用河川榎田川緊急浚渫工事	加津佐町丙	73
16	中原地区耐震性貯水槽設置工事	深江町丁	74
17	市道下樫山線災害復旧工事	加津佐町丙	76
18	普通河川大手川（1）外災害復旧工事	北有馬町己	72
19	市道新田内野線道路改良工事	加津佐町丁	74
20	普通河川大丸川（5）災害復旧工事	北有馬町丙	73
21	旧口之津第一小学校校舎解体工事	口之津町甲	72
22	市道宮町上町線外維持工事（交通安全施設）	南島原市	72
23	加津佐総合福祉センター非常用発電機更新工事	加津佐町己	74
24	市道南島原自転車道線整備工事 有家7工区	有家町大苑	70
25	普通河川山田川（2）外災害復旧工事	北有馬町丁	75
26	準用河川見岳川緊急浚渫工事	西有家町見岳	75
27	市道陣之内下藤原線道路改良工事（A工区）	有家町大苑	74
28	重要給水施設配水管布設替工事（低部3工区）	有家町久保	75
29	普通河川西正寺川緊急浚渫工事	北有馬町丙	72
30	西有家中学校校舎管理棟屋根防水改修工事	西有家町須川	67
31	市道岩下打越線外1線道路改良工事	西有家町龍石	74
32	市道南島原自転車道線整備工事 有家1-2工区	有家町大苑	75
33	市道南島原自転車道線整備工事 有家2-2工区	有家町中須川～山川	77
34	市道南島原自転車道線整備工事 有家3-2工区	有家町山川	72
35	市道南島原自転車道線整備工事（交通安全施設） 布津工区	布津町甲	71
36	市道南島原自転車道線整備工事 西有家9工区	西有家町里坊	73
37	市道南島原自転車道線整備工事 南有馬11工区	南有馬町乙	76
38	市道北高野下瀬野1号線側溝整備工事	深江町丁	73
39	口之津中学校技術科室屋根防水改修工事	口之津町丙	76
40	有馬小学校特別教室空調改修工事	北有馬町丁	75

工 事 成 績 評 定 結 果

令和6年1月～3月

NO	工事名	工事場所	評定点
41	市道陣之内下藤原線道路改良工事（A2工区）	有家町大苑	70
42	普通河川坂山川外緊急浚渫工事	北有馬町	71
43	深江地区配水管布設工事（3）	深江町	73
44	自転車道路線整備工事に伴う布設替工事（西ノ浦川）	西有家町龍石	70
45	衛生センター庁舎車庫棟解体工事	南有馬町戊	71
46	普通河川大丸川（6）災害復旧工事	北有馬町丙	70
47	市道南島原自転車道線整備工事 深江1工区	布津町丙～深江町甲	72
48	市道南島原自転車道線整備工事 有家3-1工区	有家町山川	73
49	原城跡雨水排水整備工事（本丸-1工区）	南有馬町乙	71
50	日野江城跡雨水排水整備工事（本丸-1工区）	北有馬町戊	75
51	岩田橋・田町橋橋梁補修工事	□之津町丙・南有馬町乙	75
52	市道南島原自転車道線整備工事 蒲河川橋	有家町蒲河	73
53	市道南島原自転車道線整備工事 北有馬4工区	北有馬町戊・己	75
54	市道南島原自転車道線整備工事 南有馬8工区	南有馬町甲	70
55	普通河川釘山川災害復旧工事	北有馬町乙	70
56	市道南島原自転車道線整備工事 西有家3工区	西有家町龍石	70
57	市道南島原自転車道線整備工事 西有家4-1工区	西有家町龍石	69
58	原城跡崖面崩落防止工事（B-5工区）	南有馬町乙	80
59	原城跡法面復旧工事（3-1工区）	南有馬町丁	76